



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Ensembleschutz

Lindenstr. 1-7

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d = 220 mm, WLG 035
- Dachentwässerung



Fassade

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d = 220 mm, WLG 035
- Dachentwässerung



Balkone

- 16 neue Vorstellbalkone



Fenster

- Isolierverglaste Kunststofffenster
- mit Zuluftelementen $U_w 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Keller

- Kellerdeckendämmung d = 120 mm, WLG 035



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser



Haustechnik

- Zentrale Heizungsanlage mit Heizungsinstallation
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage