

## Herderstr. 2



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Ensembleschutz



Photovoltaik

## Sanierungsmaßnahmen



### Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d = 240 mm, WLG 035
- Dachentwässerung



### Fassade

- WDVS d = 160 mm, WLG 032
- Hauseingänge



### Balkone

- 12 neue Vorstellbalkone



### Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster mit Zuluftelementen  $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



### Keller

- Kellerdeckendämmung d = 120 mm, WLG 035



### Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser



### Haustechnik

- Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Brennwerttherme
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage
- PV-Anlage