

Schiersteiner Str. 36-38



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Ensembleschutz

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung d=100 mm, WLG 035
- Dachentwässerung
- Dachausbau



Fassade

- Dämmputz



Balkone

- 8 neue Vorstellbalkone



Fenster

- Isolierverglaste Holzfenster mit Zuluftelementen $U_w 1,1$ $W/(m^2 \cdot K)$



Keller

- Kellerdeckendämmung d=80 mm, WLG 032



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser



Haustechnik

- Zentrale Heizungsanlage mit Heizungsinstallation
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation