

Dyckerhoffstr. 32-38



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Aufstockung



Solarthermie



Balkone

- 22 neue Vorstellbalkone



Dach

- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Dachdämmung $d = 240 \text{ mm}$, WLG 032
- Dachentwässerung
- Dachausbau



Fassade

- WDVS $d = 160 \text{ mm}$, WLG 035



Fenster

- Isolierverglaste Kunststofffenster mit Zuluftelementen $U_w = 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 40+80 \text{ mm}$, WLG 035



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser



Haustechnik

- Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Brennwerttherme
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage
- Solarthermie