



Energetische Sanierung



Vollsanierung



Aufstockung



Ensembleschutz



Jägerstr. 2-8



Sanierungsmaßnahmen



Dach



Fassade



Balkone



- Geneigtes Dach
- Dacheindeckung
- Zwischensparrendämmung d = 30 mm, WLG 035 / d = 140 mm, WLG 0,23
- Dachentwässerung
- Dachausbau

- WDVS d = 120 mm, WLG 032
- Hauseingänge
- Sandsteinsanierung

- 16 neue Vorstellbalkone

Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster
U_w = 1,1 W/(m²*K) mit
Zuluftelementen

Keller

- Kellerdeckendämmung d = 120 mm, WLG 035

Innenausbau

- Wandputz
- Deckenputz
- Bodenbeläge
- Bäder
- Treppenhäuser

Haustechnik

- Zentrale Heizungsanlage mit
Heizungsinstallation
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallationen
- Zentrale Lüftungsanlage