Passauer Strasse 78-84













Die bereits 1965 errichteten Wohnhäuser wurden umfassend energetisch saniert. Die parallel zur Straße stehenden Gebäude wurden vom Keller bis zum Dach gedämmt und alle Fenster gegen isolierverglaste PVC-Fenster ausgetauscht. Vor der Sanierung hatten die Wohnungen keinen Balkon. Im Zuge der Arbeiten wurden alle Wohnungen mit neuen Vorstellbalkonen ausgestattet.

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Dacheindeckung
- Dachentwässerung
- Dachbodendämmung d = 140mm WLG 035



Fenster

 Isolierverglaste PVC-Fenster Uw = 1,3 W/m²xK mit Zuluftelementen die einen erhöhten Schallschutz haben



Fassade

- Wärmedämmverbundsystem d = 120mm WLG 032
- Hauseingänge



Balkone

• 30 neue Vorstellbalkone



Keller

 Kellerdeckendämmung d = 100mm WLG 035