

Jakob-Kaiser-Straße 2-6



Die bereits 1956 errichteten Wohnhäuser wurden vollsaniert. Zum Umfang gehörten somit nicht nur die umfassenden Dämmmaßnahmen, sondern auch die Sanierung aller Wohnungen.

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Dacheindeckung
- Dachentwässerung
- Dachdämmung mit $d = 180\text{mm}$ WLG 035



Fassade

- Wärmedämmverbundsystem $d = 150\text{mm}$ WLG 035
- Hauseingänge



Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$ mit Zuluftelementen



Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 120\text{mm}$ WLG 035



Innenausbau

- Wandbeläge
- Deckenbeläge
- Bodenbeläge
- Bäder



Haustechnik

- Heizzentrale mit Heizungsinstallation
- Zentrale Lüftungsanlage
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation



Energetische Sanierung



Vollsanierung